


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» марта 2024 г., 24240061000209993545
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» апреля 2024 г., № 2403/237-24/1307/ПВПР

(дата составления предписания)

край Красноярский, г Красноярск пр. Мира, д. 68, 83912751645, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 09 » апреля 2024 г., учетный номер 24240061000209993545.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Грачева Татьяна Александровна, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru, телефон: +73912432466

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Красноярск, ул Горького, Дом 61

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемых лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений/площадки объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 257 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", адрес юридического лица: 660099, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, ГОРЬКОГО УЛИЦА, 61

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, его идентификационные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: напряжение на клеммах аккумуляторных батарей ИПКП менее 13,26 В (фактически 12,8 В) (протокол испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность, в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 076-3-2-2024 от 08.04.2024)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

05.04.2025

2. Из помещений групповой ячейки «Колокольчики», расположенной на втором этаже в левом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 19), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады.

Нормы проектирования»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

05.04.2025

3. Из помещений групповой ячейки «Ромашки», расположенной на первом этаже в правом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 6), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады.

Нормы проектирования»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

05.04.2025

4. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: в результате сработки пожарных извещателей на ППКП АПС индикация «Пожар», предназначенных для формирования сигналов вентиляции на кухне, не произошло (не предусмотрено автоматическое отключение систем принудительной приточно-вытяжной общеобменной вентиляции) (протокол испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность, в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИЦЛ по Красноярскому краю № 076-3-2-2024 от 08.04.2024), п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

05.04.2025

5. Из помещений групповой ячейки «Люттики», расположенной на втором этаже в левом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комнаты № 27, № 28), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

05.04.2025

6. Из помещений спортивного зала, расположенного на втором этаже в правом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 6), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
05.04.2025

7. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: в спальнях помещений групп звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают уровень звука более чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (уровень звука постоянного шума составляет 45 дБА, общий уровень звука с сигналами СОУЭ и постоянным шумом составляет 63 дБА) (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 077-3-2-2024 от 08.04.2024), ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности», что не устанавливает более высокие требования, чем п. 3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» требования
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
- Срок устранения нарушения:
05.04.2025
8. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: в результате сработки пожарных извещателей на ИПКП АПС индикация «Пожар», активация выходов ППКП, предназначенных для формирования сигналов не произошла (магнитные замки дверей эвакуационных выходов не открылись) (протокол испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность, в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 076-3-2-2024 от 08.04.2024), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных выходов.
- Срок устранения нарушения:
05.04.2025
9. Из помещений групповой ячейки «Фиалки», расположенной на первом этаже в левом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 18), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:
05.04.2025
10. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: сигнал «Пожар» происходит от срабатывания одного дымового пожарного извещателя (протокол испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность, в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 076-3-2-2024 от 08.04.2024), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.6.1 СП 484.1311500.2021 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 13.1 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
- Срок устранения нарушения:

05.04.2025

- 11 Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: в результате проверки автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями путем обрыва/демонтажа речевого оповещения, расположенного в коридоре первого этажа, на управляющем приборе СОУЭ измененной индикация не произошло, то есть находится в не рабочем состоянии (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 077-3-2-2024 от 08.04.2024)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
05.04.2025
- 12 Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: при визуальном осмотре помещений и задействованных приборов установлено, что на ПКП (ППУ Roxton) мигает красным светом индикация «Оповещение» (протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 077-3-2-2024 от 08.04.2024)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
05.04.2025
- 13 Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в здании МАДОУ № 257, а именно: в результате сработки пожарных извещателей на ППКП АПС индикация «Пожар», активация автоматических ворот не произошла (протокол испытаний системы пожарной сигнализации на работоспособность, в рамках инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю № 076-3-2-2024 от 08.04.2024), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Срок устранения нарушения:
05.04.2025
- 14 Из помещений групповой ячейки «Подснежники», расположенной на первом этаже в правом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 8), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
05.04.2025
- 15 Из помещений групповой ячейки «Незабудки», расположенной на втором этаже в правом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 7), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

05.04.2025

- 16 Из помещений групповой ячейки «Ландыши», расположенной на втором этаже в левом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната №18), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89, Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


Срок устранения нарушения:

05.04.2025

- 17 Из помещений групповой ячейки «Одуванчики», расположенной на первом этаже в левом крыле здания МАДОУ № 257, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 4-8684-121 комната № 20), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Грачева Татьяна Александровна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярск отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Грачева Татьяна Александровна, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru, телефон: +73912432466

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно выполняющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

Заведующий складом №257 *Мещеряков В.С. Мещеряков*
«*16*» часов «*00*» минут «*09*» *09* 20*24* г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

